


(Bord de la porte)



Vis fixation du haut
Passage du câble

4

Faire un trou assez large pour que le câble d'alimentation puisse se loger sans être écrasé.

